

Руководство по эксплуатации

Электронный угломер Модель: AngleMeter

Применение

Электронный угломер ADA AngleMeter имеет встроенный электронный датчик угла, показания с которого отображаются на встроенном ж/к цифровом дисплее. Прибор может быть использован как: угломер электронный (разворачивая или складывая створ вы получаете данные об угле разворота на отдельном ж/к дисплее).

Комплектация

Угломер ADA AngleMeter, батареи.

Батареи

Откройте батарейный отсек и вставьте батареи.

Важно! Если символ батареи загорелся, то батареи нужно заменить!

Дисплей и клавиатура



1. Клавиша Вкл/Выкл
2. Клавиша сохранения значения измеренного угла.
3. Клавиша установки нулевого положения угла

Чтобы правильно выставить угол разворота, выставьте пузырьковый уровень по центру.

Положение угла разворота

